Procedura update software – Viper E

Android™ 5.0, Lollipop

Avantajele actualizarii software sunt:

- *actualizarea sistemului de operare de la Android 4.4 KitKat la Android 5.0 Lollipop;*
- *o schimbare majora la nivel de interfata (design): miscari naturale, umbre si diverse efecte vizuale etc;*
- *o schimbare a interfetelor pentru aplicatiile preinstalate: a ecranului de apelare, a setarilor, a meniului din camera, a setarilor rapide etc;*
- *un management mai eficent al resurselor;*

ATENTIE! Bateria trebuie sa fie incarcata complet, iar telefonul trebuie sa fie inchis in momentul initializarii procedurii.

ATENTIE! Sub nicio forma sa nu intrerupeti operatiunea de actualizare.

ATENTIE! Actualizarea sistemului de operare duce la stergerea completa a informatiilor personale si a aplicatiilor instalate in telefon.

1. Descarcărcați arhivele: "***Update_5.0_Viper_E_15.09.2015"***, ***"SP_MDT_exe_v3.1540.00.00"*** şi ***"Driver.zip"*** pe un PC sau laptop. Dezarhivați într-un folder cele 3 arhive de mai sus.

2. Instalați driverele necesare pentru portul serial-USB din folder-ul ***Driver,*** acestea fiind compatibile cu Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Deschideti executabilul UsbDriverSetup si urmati pasii pentru instalarea driverului.

3. În folderul ***"SP_MDT_exe_v3.1540.00.00"*** daţi click dreapta pe fisierul ***SPMultiPortFlashDownloadProject*** si ***Open***, iar apoi in document asigurati-va ca ***ScanComportType=1*** , salvati (***File – Save***) si inchideti documentul ca in imaginile de mai jos:


SP_MDT_exe_v3.1540.00.00
File
Home
Share
View
Local Disk (C:)
SP_MDT_exe_v3.1540.00.00
Search SP_MDT_exe_v3.1540.0...
Name
Date modified
Type
Size
Microsoft.VC90.CRT.manifest 9/28/2015 3:55 PM MANIFEST File 1 KB
miodll.dll
msvcm90.dll
msvcp90.dll
msvcr90.dll
MTK_AllInOne_DA.bin
MTK_DATABASE
NVRAM_BACKUP
protected_region
readback
setting
SLA_Challenge.dll
SLA_Challenge.lib
SP_META_Wrapper.dll
SPBootMode.dll
SPMETA_DLL.dll
SPMultiPortFlashDownloadProject
SPMultiPortFlashDownloadProject
SPMultiPortFlashDownloadProject
SPMultiPortFlashDownloadProject.lib 9/28/2015 5:34 PM LIB File 14 KB
SPMultiPortFlashDownloadProject.map 9/28/2015 5:34 PM MAP File 1,827 KB
Open
Print
Edit
Scan with AVG
Permanently shred with AVG
Open with
Add to archive...
Add to "SPMultiPortFlashDownloadProject.rar"
Compress and email...
Compress to "SPMultiPortFlashDownloadProject.rar" and email
Send to
Cut
Copy
Create shortcut
Delete
Rename
Properties
43 items
1 item selected 3.03 KB


SPMultiPortFlashDownloadProject - Notepad
File Edit Format View Help
[form]
Baseband chip=auto detect
External clock=26mhz
BROM_DLL logging=yes
META_DLL logging=yes
Eboot_DLL logging=yes
Baudrate=921600
ComportEnabled=0x01
Auto polling enabled=0
Auto polling count=0
Type=Firmware upgrade
Force_ALL_IMAGE_DL=yes
Force_Checksum_Version=V1
Auth file=
Cert file=
Format FAT range=auto
ScanComportType=1
ForceWatchdogReset=no
ForceWatchdogResetTimeout=0
Enable_Secro_Reworking_Feature=no

4. În folderul ***"SP_MDT_exe_v3.1540.00.00"*** daţi dublu click pe executabilul ***SPMultiPortFlashDownloadProject***.

5. Click pe optiunea ***File*** a ***SP_MDT_exe_v3.1540.00.00*** si selectati fiserul ***MTK_AllInOne_DA.bin*** din folder-ul ***SP_MDT_exe_v3.1540.00.00***, precum este in imaginile de mai jos:




SmartPhone Multi-port download tool (After-Sale Service Center)
File
Option
Debug Logging
Identity
Help
DA file name
Authentication file
Certification File
Scatter Files
Scatter File
Open
Look in:
output
Name
Date modified
Type
backup_and_restore_data
9/28/2015 3:55 PM
File folder
Document
1/12/2016 2:23 PM
File folder
MTK_AllInOne_DA.bin
9/28/2015 2:34 PM
BIN File
Recent places
Desktop
Libraries
This PC
Network
File name:
MTK_AllInOne_DA
Files of type:
Bin File (*.bin)
Open
Cancel
Firmware upgrade
921600
High speed
No battery
Start all
Stop all
Scan

6. Click pe optiunea ***Scatter-File*** a tool-ului si selectati fiserul ***MT6582_Android_scatter*** din folder-ul ***Update_5.0_Viper_E_15.09.2015***:



7. Pentru a detecta portul USB, apasati butonul ***SCAN*** si conectati telefonul inchis.





ATENTIE! In cazul in care portul USB nu a fost detectat asigurati-va ca respectati cerinta de la punctul ***3***.

8. După scanarea portului, deconectati telefonul, apasati pe ***Start all*** si reconectati telefonul inchis la acelasi port USB. (vezi foto mai jos).



9. Tool-ul va detecta în mod automat portul USB la care a fost conectat telefonul, la PC / laptop si softarea va porni automat ca in imaginea de mai jos:



10. Finalizarea scrierii softului in telefon, va fi notificata printr-o fereastra cu mesajul ***PASS,*** ca in imaginea de mai jos:



ATENŢIE! Sub nicio formă să nu întrerupeţi operaţiunea de scriere a softului.

Scrierea softului în telefon este o operaţiune care se realizează pe propria răspundere urmând cu exactitate paşii prezentaţi mai sus.

ATENŢIE! Prima secventa de boot, dupa rescrierea softului, poate dura mai mult fata de o secventa normala.